

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника
Головного управління
Держгеокадастру у Донецькій
області


Д.О. Штагер

12 грудня 2017 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Ми, члени комісії з огляду приміщень Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області, склали цей Дефектний акт на Поточний ремонт приміщень, які орендуються Головним управлінням та розташоване за адресою смт. Велика Новосілка, вул. Центральна 31.

№ з/п	Найменування робіт	Од. виміру	Кількість	Примітка
Розділ 1. Вікна та двері				
1	Демонтаж металоконструкцій віконних решіток	шт	3	
2	Заповнення віконних прорізів готовими металопластиковими блоками	шт (м2)	3 шт (8,08)	
3	Установлення підвіконних дошок	шт (м)	3 шт (5,5)	
4	Облицювання укосів	м2	4,41	
5	Шпаклювання укосів	м2	5,41	
6	Фарбування стін	м2	5,4	
7	Ремонт ґратчастих конструкцій [віконні решітки]	шт	3	
8	Монтаж металоконструкцій віконних решіток	шт	3	
Розділ 2. Стеля				
9	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	29,24	
Розділ 3. Підлога				
10	Улаштування покриття із деревностружкових плит	м2	10,56	
11	Улаштування покриттів з лінолеуму	2	10,56	
12	Улаштування плінтусів	м	16	
13	Улаштування порожків	м	0,6	
Розділ 4. Електрика				
14	Прокладання проводів у кабельканалах	м	1	
15	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
16	Монтаж світильників	шт	5	